Kit de remplacement «Accu Thermosphere» 170mm

FICHE N° SAV 00 0401 A00	
Série commerciale	Série type
S136AA2388	S136AA2388



Rep	Désignation	Références	Ind Prix
	Kit de remplacement complet	S136AA2388	F18
SAV sur le Kit de remplacement			
1	Boîtier commande + faisceaux	S136AA1411	D13
2	Carte électronique Basse « 2006 »	S136AA1415	F14
3	Sonde de charge (Ens. Thermocouple)	S131CC0214	H11
4	Domino mâle 9 plots	S232AA0145	H7
5	Sonde équipée 22k Ohms	S136AA0822	I6
6	Module de commande (potentiomètre d'ambiance)	S136AA1388	M15

Evolution des indices FICHE SAV				Evolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
70 / 2013	08/10/14	Création kit Muller « Thermosphere Neutre » pour remplacer le kit S54002MD	A00		70 / 2013	S41/14-	Commercialisation.	xx