


# Kit de remplacement « Automatique »

Fiche N° SAV 00 0398 A00

Série  
commerciale  
S136AA2385

Série type  
S136AA2385



Rep	Désignation	Références	Ind Prix
	Kit de remplacement complet	S136AA2385	K19
<b>SAV sur le Kit de remplacement</b>			
1	Boîtier commande + faisceaux	S136AA1411	D13
2	Carte électronique Basse « 2006 »	S136AA1415	F14
3	Sonde de charge (Thermocouple)	S131CC0214	H11
4	Domino mâle 9 plots	S232AA0145	H7
5	Sonde équipée 22k Ohms	S136AA0822	I6
6	Module automatique (potentiomètre d'ambiance)	S136AA1389	F16

Ce kit de remplacement peut être installé sur les modèles suivants (consultez votre plaque signalétique) :

Série basse :

250 2à7 + PS/PSN/PSA 00-01-03

Série étroite :

200 2à4 + PS/PSN 00-01-03

Série super étroite :

170 1à4 + PS/PSN 03

Série haute

445 4à7 + PS/PSN 03

### Evolution des indices FICHE SAV

N° Modif	Date	Modification	Ind
70 / 14	08/10/14	Création kit Muller « Automatique » pour remplacer les kits S54004MB – S82903MB et SA689521	A00

### Evolution des indices PRODUIT

Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
S136AA2385		S41/14 -	Commercialisation	00