


# ACCUMULATEUR DYNAMIQUE ACCURO

Série Super Etroite 2000W  
« Reçavant les 4 Kits »

Fiche N° SAV 00 0230 A05

| Série commerciale | Série type     |
|-------------------|----------------|
| 2517 2AA          | 2517 2AA ind01 |
| 2517 2PA ind 00   | 170-2          |
|                   |                |
|                   |                |
|                   |                |



| Rep | Désignation  | Références   | Ind. Prix | Rep | Désignation                                      | Référence    | Ind. Prix |
|-----|--|--------------|-----------|-----|--|--------------|-----------|
| 1   | Panneau Avant peint.                               | S303AA5348ER | D13       | 15  | Isolant dessus (Vermiculite).                    | S142FF0058   | J9        |
| 2   | Capot supérieur Peint.                             | S303AA5107ER | E10       | 16  | Isolant dessus (WDS 800).                        | S142BB0080   | J10       |
| 3   | Panneau arrière et distancier peint avant S18/03.  | S303AA5352   |           | 17  | Isolant maintien (Pyrolaine).                    | S142AA0177   | B7        |
|     | Panneau arrière et distancier peint Depuis S18/03. | S303AA5403ER | A14       | 18  | Isolant avant (WDS 800).                         | S142BB0072   | C15       |
| 4   | Caisson de ventilation complet.                    | S302AA5101   | G16       | 19  | Isolant arrière (WDS 800).                       | S142BB0076   | K14       |
| 5   | Grille assemblée peinte.                           | S303AA5121BU | K11       | 20  | 1 Brique magnétique.                             | S141AA0031   | D9        |
| 6   | Capot gauche peint.                                | S303AA5218ER | F9        | 22  | Résistance blindée 333W + isolant.               | S10FAA0185   | E11       |
| 7   | Capot droit peint.                                 | S303AA5355ER | D9        | 23  | Sécurité thermique charge 160°C.                 | S132AA0184   | G4        |
| 8   | Isolant de fond (Calsil).                          | S142CC0045   | F13       | 24  | Sécurité thermique réarmement manuel.            | S132BB0020   | C5        |
| 9   | Isolant côté droit (Pyrolaine).                    | S142AA0180   | J7        | 26  | Turbine tangentielle Lg 180 mm.                  | S122AA0047   | L12       |
| 10  | Isolant droit (WDS 800).                           | S142BB0083   | H13       | 27  | Tête de fermeture + isolant 2 Kw.                | S302AA5117   |           |
| 11  | Isolant côté droit (Vermiculite).                  | S142FF0061   | H9        | 28  | Barrette 6 bornes à vis.                         | S232AA0110   |           |
| 12  | Isolant côté gauche (Pyrolaine).                   | S142AA0181   | B7        | 29  | Obturbateur panneau arrière peint depuis S18/03. | S303AA5322ER | D8        |
| 13  | Isolant gauche (WDS 800).                          | S142BB0094   | F10       | *   | Potentiomètre 22 Kohms axe D6 soudable           | S131CC0217   | B7        |
| 14  | Isolant côté gauche (Vermiculite).                 | S142FF0062   | J7        |     |  |              |           |

Pour les ensembles de régulation : consulter les fiches « Kit de remplacement » « Basic n°0396 – Classic n°0397 – Automatique n°0398 – Satellite n°0399 » ou la fiche « pack thermosphère n°0401 ».

Dans le cas, d'une panne du potentiomètre, voir Repère \*.

| Evolution des indices FICHE SAV |            |   |     | Evolution des indices PRODUIT |          |                 |                           |      |
|---------------------------------|------------|---|-----|-------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|------|
| N° Modif                        | Date       | Modification  | Ind | Réf. Produit                  | N° Modif | Date            | Modification              | Ind  |
|                                 |            | Création de la fiche SAV.   | A00 | Tout Modèle                   |          |                 | Création de la fiche SAV. | 00   |
|                                 |            | Changement réf. Sécurité thermique.   | A01 | 2517AA01                      |          | S45/01 - S18/03 |                           | 01   |
| 43/10                           | 10/05/2010 | Ajouter référence Potentiomètre S131CC0217.                                       | A02 | 170                           |          | S18/03 - S29/04 |                           |      |
| 70/14                           | 08/10/2014 | Création kit Muller « Neutre » pour remplacer les kits S54001-2-4-5MB et S54002MD | A03 | 2517AASP01                    |          |                 | Série spéciale.           | SP01 |
| 74/16                           | 05/12/16   | S45/16 – MAJ code couleur + MAJ NPU sur certain composant plus dispo.             | A04 |                               |          |                 |                           |      |
| 23/18                           | 12/12/18   | NPU – barrette S232AA0110   | A05 |                               |          |                 |                           |      |