


Rep.	Désignation	Référence	Indice prix
1	Résistance 800 W (l'élément) 2102 1(2) 2102 2(3) 2102 3(4)	S113DJA001	K10
2	Ensemble de régulation	S136AA0355	C15
3	Kit Sécurité thermique 140°C	S13FAA0459	A10
4	Manette équipée	S321FF0033	J4
5	Domino de raccordement 2 bornes	S232AA0062	C7
6	Domino de raccordement , résistance et fusible	S232AA0097	H5
7	Relais jour/nuit	S135AA0011	E11
8	Brique magnétique : 2102 1BB : 8 briques 2102 2BB : 12 briques 2102 3BB : 16 briques	S141AA0020	D11
9	« Le » Pied noir pour accu stat 2102 et stat compensé 2204	S303AA4572FV	H7
10	Panneau avant peint : 2102 1BB 2102 2BB 2102 3BB	S303AA4606EZ S303AA4607EZ S303AA4608EZ	K10 M11 H12

Évolution des indices FICHE SAV				Évolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
		Création fiche	A00	2102 1-2-3 BB		1989 - S52/17	Commercialisation depuis Janvier 1989	00
35/2011	S09/11	Création panneau avant peint : S303AA4606 - S303AA4607 - S303AA4608	A01					
74/2016	08/12/16	MAJ code couleur peinture + suppression colis de briques remplacé par brique magnétique à l'unité	A02					
20/2017	29/04/17	Création kit sécurité th S13FAA0459 en remplacement des fusibles S134AA0021-22	A03					
20/2017	15/05/18	Remplacement fusible par sécurité thermique 132AA0211 dans ens. S136AA0355 + fin de commercialisation31/12/17	A04					



Rep	Désignation	Référence	Indice prix
A	Panneau avant ou arrière en microtherm		
	2102 1BB	S142BB0010	H12
	2102 2BB	S142BB0011	I13
	2102 3BB	S142BB0015	F14
B	Panneau arrière Procal 8N05		
	2102 1BB	S142AA0080	K11
	2102 2BB	S142AA0081	M12
	2102 3BB	S142AA0105	K13
C	Panneau latéral droit ou gauche	S142AA0079	J9
D	Panneau de dessus		
	2102 1BB	S142AA0082	D11
	2102 2BB	S142AA0083	D12
	2102 3BB	S142AA0106	M11
E	Panneau de fond Calsil		
	2102 1BB	S142CC0015	L11
	2102 2BB	S142CC0016	J12
	2102 3BB	S142CC0020	F14

Évolution des indices FICHE SAV				Évolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
		Création fiche	A00	2102 1-2-3 BB		1989 - S52/17	Commercialisation depuis Janvier 1989	00
35/2011	S09/11	Création panneau avant peint : S303AA4606 - S303AA4607 - S303AA4608	A01					
74/2016	08/12/16	MAJ code couleur peinture + suppression colis de briques remplacé par brique magnétique à l'unité	A02					
20/2017	29/04/17	Création kit sécurité th S13FAA0459 en remplacement des fusibles S134AA0021-22	A03					
20/2017	15/05/18	Remplacement fusible par sécurité thermique 132AA0211 dans ens. S136AA0355 + fin de commercialisation 31/12/17	A04					