


Série commerciale	Série type
2517 3AA	2517 3AA ind00



Rep	Désignation	Référence	Modif. (mois/année)	Ind. prix
1	Panneau avant peint	S303AA5112		
2	Capot supérieur peint	S303AA5108ER		H10
3	Pan.-Ar.-et distancier peint	S303AA5209	Avant S40/98	
	Pan.-Ar.-et distancier peint	S303AA5117	Depuis S40/98	
4	Caisson ventila. complet	S302AA5102		M16
5	Grille assemblée peinte	S303AA5122BU		B12
6	Capot gauche peint	S303AA5114	Avant S09/99	
	Capot gauche peint	S303AA5218ER	Depuis S13/99	F9
7	Capot droit peint	S303AA5206	Avant S40/98	
	Capot droit peint	S303AA5119	Depuis S40/98	
8	Isolant de fond (calsil)	S142CC0046		J13
9	Isolant coté droit (vermi.pyrolaine)	S142AA0180		J7
10	Isolant droit (WDS 800)	S142BB0083		H13
11	Isolant coté droit (vermi.pyrolaine)	S142FF0061		H9
13	Isolant coté gauche (pyrolaine)	S142AA0181		B7
	Isolant coté gauche (WDS 800)	S142BB0084	Avant S09/99	
	Isolant coté gauche (WDS 800)	S142BB0094	Depuis S13/99	F10
14	Isolant gauche (vermi.pyrol)	S142FF0062		J7
15	Isolant dessus 1 (vermiculite)	S142FF0059		J9
16	Isolant dessus 1 (WDS 800)	S142BB0081		E11

Rep	Désignation	Référence	Ind. prix
17	Isolant maintien (pyrolaine)	S142AA0178	J7
19	Isolant avant (WDS 800)	S142BB0073	J15
20	Isolant arrière (WDS 800)	S142BB0077	M11
21	1 Brique magnétite	S141AA0031	D9
22	Kit résistance blindée 417W	S10FAA0186	F11
23	Sécurité charge et ventil.160°C	S132AA0184	G4
24	Sécurité réarme manuel 160°C	S132BB0020	C5
25	Turbine tangentielle Ig 180	S122AA0047	L12
26	Turbine tangentielle Ig 300	S122AA0039	J13
27	Tôle de fermeture/ isolant 2.5kw	S302AA5118	
28	Barrette 6 bornes à vis	S232AA0110	
29	Sonde de charge (Thermocouple)	S131CC0214	H11
30	Sonde équipée 22KΩ	S136AA0822	I6
31	Interrupteur	S133AA0079	
32	Bouton sérigraphié CHARGE	S323BB0106	
33	Bouton sérigraphié AMBIANCE	S323BB0107	
34	Carte électronique + notice	S136AA0896	
35	Potentio-charge et ambiance 22k Ω	S131CC0028	
36	Boîtier de cde / filerie /notice	S136AA0902	

Pour la régulation : consulter la fiche «0400» « Kit de remplacement classic 2004 Neutre »
*Délai sur les isolants : consulter notre service après vente.